

# Examples of when it may not measure properly

写真つき

## 簡単ガイド

### ③ 正確に動作しない場合の測定例

If you have your hands down the IR can not be caught because the timer is hidden.



手を下げるとタイマーが隠れてしまい、赤外線がキャッチできない

SOLUTION  
ニジしましよ...



左手を上げてゴールする (横から)  
finish with your left hand up.  
(Side view)

when passing through with your hands down the IR can not be caught



手を下げて通過すると赤外線がキャッチできない



クローチングをするとタイマーが隠れてしまい、赤外線がキャッチできない

In a tuck position the timer will be covered and the IR can not be caught



1本の場合ストックが引っ掛かり I E-01 が違う方向になったり壊れたりする場合があります

If you do not have a protective gate in front then the poles may hit the device causing it to turn around or damaging it.

